



NUM'axes

NEW

| Réf. | Désignation | Catégorie légale | Prix public conseillé |
|----------|---|------------------|-----------------------|
| NUMP0041 | Couvercle avec joint d'étanchéité collier Canifugue FUG1030 | Vente libre | 12,00 € TTC |

Assure l'étanchéité du collier Canifugue FUG1030 / FUG1031.

Le couvercle avec joint Num'Axes protège efficacement le compartiment pile des colliers **Canifugue FUG1030** et **Canifugue Mix FUG1031**.

- **Compatibilité** : Canifugue FUG1030, Canifugue Mix FUG1031
- **Fonction** : fermeture et étanchéité du compartiment pile
- **Joint d'étanchéité** : inclus
- **Matériau** : plastique et caoutchouc souple
- **Installation** : montage direct sur le collier récepteur

Remplacez le couvercle de votre collier anti-fugue Num'Axes

Conçu spécifiquement pour les colliers récepteurs **Canifugue FUG1030** et **Canifugue Mix FUG1031**, ce **couvercle avec joint** assure une protection optimale contre l'humidité, la poussière et les projections.

Un joint intégré pour une étanchéité renforcée

Le **joint souple** fourni avec le couvercle permet de sceller le **compartiment pile** et d'éviter les infiltrations, même en cas d'exposition à la pluie ou au sol humide. Ce remplacement est recommandé en cas d'usure ou de perte du couvercle d'origine.

Installation rapide et durable

Le montage se fait facilement sur le boîtier d'origine, sans outil spécifique. Le couvercle est fabriqué en **plastique robuste**, et le joint en **caoutchouc flexible**, assurant une fermeture fiable et durable pour une utilisation intensive du collier sur le terrain.

F.A.Q

Ce couvercle est-il compatible avec les modèles Canifugue FUG1032 et FUG1033 ?

Non, ce modèle est **spécifiquement conçu pour les références FUG1030 et FUG1031**. Les autres versions nécessitent un couvercle dédié.

Le joint est-il fourni avec le couvercle ?

Oui, le **joint d'étanchéité est intégré** au produit et ne nécessite pas d'achat séparé.

Pourquoi remplacer ce couvercle ?

Un couvercle usé ou mal étanche peut entraîner **des dysfonctionnements du collier** en cas d'infiltration. Son remplacement assure la fiabilité du système.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.